

⚠WARNING



All operators must read, study, understand and comply with all warnings and operating instructions on both sides of this safety slip and those instructions provided with your power tool before using this brush.



Safety glasses and full face shields must be worn by users and others in area. Persons within 50 or more feet may be within danger zone. See ANSI/ISEA Z87.1



Observe all speed restrictions. Maximum RPM or Maximum Safe Free Speed (MSFS), See ANSI 3.1.8



Tool guards must be kept in place at all times.



Appropriate protective gloves must be worn.



Appropriate protective clothing must be worn.

⚠ADVERTENCIA

Todos los usuarios deben leer, estudiar, entender y cumplir con todas las advertencias e instrucciones de operación que aparecen por ambos lados de esta hoja de seguridad, así como las instrucciones de la herramienta eléctrica antes de usar este cepillo.

Los usuarios, así como las personas dentro del área deben utilizar lentes de seguridad, así como protectores faciales. Las personas alrededor de 50 pies o mas pueden estar en la zona de peligro. Véase la norma ANSI/ISEA Z87.1

Observe todas las restricciones de seguridad, Máximas RPMs ó velocidad máxima segura en estado libre. Véase la norma ANSI 3.1.8

Las guardas de seguridad de la herramienta deben mantenerse colocadas en todo momento.

Se deben utilizar guantes apropiados.

Se debe utilizar ropa de proyección adecuada.

⚠AVERTISSEMENT

Tous les opérateurs doivent lire, étudier et comprendre et se conformer à tous les avertissements et d' exploitation des instructions sur les deux côtés de ce feuillet de sécurité et les instructions fournies avec votre outil électrique avant d'utiliser cette brosse.

Lunettes de sécurité et écrans faciaux doivent être porté par les utilisateurs et d'autres dans les environs. Les personnes à l'intérieur de 50 pieds ou plus peuvent être dans la zone de danger. Voir la norme ANSI/ISEA Z87.1

Maximum RPM ou vitesse optimale pour usage sécuritaire. Voir la norme ANSI 3.1.8

Les protecteurs d'outils doivent être maintenus en place en tout temps.

Des gants protecteurs appropriés doivent être portés.

Vêtements de protection appropriés doivent être utilisés.

Over

Anverso

Sur



Wear respiratory protection against dust and fumes (see ANSI Z88.2).



Comply with the Safety Standard ANSI B165.1 "Safety Requirements - Power Brushes". Inspect brushes before mounting for damage, rust or other type of deterioration. Jog to partial speed for one minute before increasing to operating speed. During this time no one is to be in front of or in line with the brush. Never exceed Maximum RPM on the Brush.

Usar protección respiratoria contra polvos y humos (véase la norma ANSI Z88.2).

Cumplir con los estándares de seguridad de acuerdo con la norma ANSI B165.1 "Requisitos de seguridad – Cepillos eléctricos". Antes de montar el cepillo inspeccione que este libre de daño, oxidación, o cualquier otro tipo de deterioro. Accione un minuto a una velocidad parcial antes de incrementarla a la velocidad de operación. Durante este tiempo no debe haber nadie enfrente o en línea al cepillo. Nunca exceda la velocidad máxima indicada para el cepillo.

Porter une protection respiratoire contre les poussières et des fumées (voir ANSI Z88.2).

Se conformer à la norme de sécurité ANSI B165.1 "Exigences de sécurité-Brosses Électriques". Avant de monter les brosses inspecter les pour les dommages, la rouille ou autre type de détérioration. Avant de passer à la vitesse de fonctionnement, accélérer la brosse partiellement. Pendant ce temps, nul ne peut être devant ou en ligne avec la brosse. Ne jamais dépasser Max. RPM marqué sur la brosse.



American Brush
Manufacturers
Association

© 2024 ABMA
www.abma.org
All Rights Reserved

ANSI Standards are available at public libraries or www.ansi.org

Form Reorder No.
AB-2 YEL Rev. 2/2024